



Câmara Municipal de Barrinha

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Humberto Biancardi, 110 - Barrinha, SP - CEP: 14860-000 - (16) 3943-2060

<http://www.barrinha.sp.leg.br> - camara@barrinha.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº _____ /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de arrumarem bueiro e buracos localizados na Rua Francisco Moraes entre os números 289 e 319.

No local informado existe um cone em cima de um bueiro com a tampa quebrada a mais de um mês, moradores ao redor alertam do perigo causado principalmente na parte da noite, onde o local fica com pouca iluminação.

No mesmo ponto existem buracos e a falta de um bueiro para a água escorrer, ela não consegue correr para lado nenhum, fica acumulada, é uma água suja que possui mal cheiro.

EXMO.SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRINHA:

O vereador que esta subscreve vêm, respeitosamente, na forma regimental e depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, **INDICAR** ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de arrumarem bueiro e buracos localizados na Rua Francisco Moraes entre os números 289 e 319.

No local informado existe um cone em cima de um bueiro com a tampa quebrada a mais de um mês, moradores ao redor alertam do perigo causado principalmente na parte da noite, onde o local fica com pouca iluminação.

No mesmo ponto existem buracos e a falta de um bueiro para a água escorrer, ela não consegue correr para lado nenhum, fica acumulada, é uma água suja que possui mal cheiro.

JUSTIFICATIVA:

Moradores reclamam de três situações no mesmo endereço Rua Francisco Moraes, altura dos números 289 e 319. Bueiro com tampa quebrada a mais de mês, buracos existentes e o acúmulo de água suja (não tem saída da água).

Caso de dengue em nosso município tem aumentado, gostaria que avaliassem e que esse problema fosse resolvido, água suja parada fica complicado. Esse caso está ao lado de uma escola e um posto de saúde, agravando ainda mais a situação.

Sala das Sessões José Roberto Binhardi, em 14 de Junho de 2021

Lida na sessão de 14/06/2021

Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_____

Despacho em 14/06/2021

Ofício nº _____/_____

**Vicente De Paula Martins Da Silva Filho - 1º
Secretário**

Lincoln Petrus De Castro - Presidente



Câmara Municipal de Barrinha

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Humberto Biancardi, 110 - Barrinha, SP - CEP: 14860-000 - (16) 3943-2060

<http://www.barrinha.sp.leg.br> - camara@barrinha.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº _____ /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de arrumarem bueiro e buracos localizados na Rua Francisco Moraes entre os números 289 e 319.

No local informado existe um cone em cima de um bueiro com a tampa quebrada a mais de um mês, moradores ao redor alertam do perigo causado principalmente na parte da noite, onde o local fica com pouca iluminação.

No mesmo ponto existem buracos e a falta de um bueiro para a água escorrer, ela não consegue correr para lado nenhum, fica acumulada, é uma água suja que possui mal cheiro.

Claúdio Dos Santos Da Conceição

Claúdio Santos Bolacha (PODEMOS) - Autor

Lida na sessão de 14/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Vicente De Paula Martins Da Silva Filho - 1º
Secretário

Despacho em 14/06/2021
Ofício nº ____/____

Lincoln Petrus De Castro - Presidente



Câmara Municipal de Barrinha

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Humberto Biancardi, 110 - Barrinha, SP - CEP: 14860-000 - (16) 3943-2060

<http://www.barrinha.sp.leg.br> - camara@barrinha.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº _____ /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de arrumarem bueiro e buracos localizados na Rua Francisco Moraes entre os números 289 e 319.

No local informado existe um cone em cima de um bueiro com a tampa quebrada a mais de um mês, moradores ao redor alertam do perigo causado principalmente na parte da noite, onde o local fica com pouca iluminação.

No mesmo ponto existem buracos e a falta de um bueiro para a água escorrer, ela não consegue correr para lado nenhum, fica acumulada, é uma água suja que possui mal cheiro.



Lida na sessão de 14/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Vicente De Paula Martins Da Silva Filho - 1º
Secretário

Despacho em 14/06/2021
Ofício nº ____/____

Lincoln Petrus De Castro - Presidente



Câmara Municipal de Barrinha

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Humberto Biancardi, 110 - Barrinha, SP - CEP: 14860-000 - (16) 3943-2060

<http://www.barrinha.sp.leg.br> - camara@barrinha.sp.leg.br

INDICAÇÃO Nº _____ /2021

Indica ao Chefe do Executivo Municipal que estudos sejam realizados pelo setor competente da prefeitura no sentido de arrumarem bueiro e buracos localizados na Rua Francisco Moraes entre os números 289 e 319.

No local informado existe um cone em cima de um bueiro com a tampa quebrada a mais de um mês, moradores ao redor alertam do perigo causado principalmente na parte da noite, onde o local fica com pouca iluminação.

No mesmo ponto existem buracos e a falta de um bueiro para a água escorrer, ela não consegue correr para lado nenhum, fica acumulada, é uma água suja que possui mal cheiro.



Lida na sessão de 14/06/2021
Secretaria - Providenciado em: ____/____/____

Vicente De Paula Martins Da Silva Filho - 1º
Secretário

Despacho em 14/06/2021
Ofício nº ____/____

Lincoln Petrus De Castro - Presidente